

## TT-Owners-Club – FAQ - Innenraum – Inhaltsverzeichnis

Coupé 8N: Die Hutablage knarrt! .....	2
Coupé 8N: Wie kann ich die hintere Seitenverkleidung ausbauen?.....	3
Coupé 8N: Rückbank aus- einbauen .....	4

## Coupé 8N: Die Hutablage knarrt!

Die Hutablage ist aus zwei Hälften zusammengesetzt und das verursacht das knarrende Geräusch.

**Abhilfe:** Mit einem Schweizer Messer oder einem flachen Schraubenzieher die beiden Hälften voneinander trennen.

Das Oberteil in der inneren Außenkante mit Silikon (am besten transparent) bestreichen und auch die Verbindungsnippel die die beiden Teile verbinden.

Dann die beiden Hälften wieder zusammensetzen und das ganze säubern wie z.B. das eventuell hervorquellende Silikon.


Nach dem Aushärten des Silikons in ca. 2 - 4 Stunden ist das Knarren komplett weg.



## Coupé 8N: Wie kann ich die hintere Seitenverkleidung ausbauen?

Rücksitz komplett ausbauen, incl. Rückenlehne dann: Seitenverkleidung von hinten beginnend zur Fahrzeugmitte hin abziehen.





## Coupé 8N: Rückbank aus- einbauen

**Rückbank raus:** Sitzfläche am vorderen Ende abheben. Man hebt die Sitzfläche aus den Klipsen heraus, es ist etwas Kraft nötig.

Wenn sie auf der ganzen Breite vorne oben ist, Sitzbank nach schräg oben herausziehen. Am meisten "klemmen" die Gurtschlösser.



Die Rückenteile und Gurte/Gurtschlösser sind unten an insgesamt vier Schrauben befestigt. Schrauben herausdrehen. Die Verriegelung der Lehne lösen, die Scharniere etwas nach hinten schieben und Lehne herausheben.

Beim **Wiedereinbau** ist das Einsetzen der Scharniere in die Führung etwas fummelig. Evtl. muss die Führungsschraube mit der Zange etwas herausgedreht werden. Aber nachher wieder reindreihen, sonst kann es klappern. Beim Einsetzen der Sitzfläche muss die Position passen, sonst rastet sie nicht ein.

(Herbert Mauerer)